



## PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME

Préfecture  
Cabinet du Préfet

La Rochelle, le 7 octobre 2010

# COMMUNIQUE DE PRESSE

### Travaux de réparation de l'assainissement sur la bretelle de sortie de la RN 150 dans le sens Royan vers Cognac (Saintes)

La réparation de l'assainissement de la route sur la bretelle de sortie sur la RN150 dans l'échangeur de Saintes, dans le sens Royan vers Cognac, doit être réalisée.

Pour la sécurité des intervenants et des usagers, **la bretelle de sortie sera fermée pendant les travaux, du 11 octobre 2010 à 8h00 au 15 octobre 2010 à 18h00.**

Les usagers de la RN 150 en direction de Cognac sont déviés en direction Saintes-centre par la RN137 dans le sens Cognac vers Rochefort jusqu'à l'échangeur de «Voiville» entre la RN137 et la RN2150 où ils font demi-tour pour emprunter la RN137 en direction de Cognac.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à redoubler de prudence, en respectant scrupuleusement la signalisation.


Le district de Saintes est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.92.83.22.

#### Contacts presse :

Préfecture : Betty BRAUD / Mireille MARTIN-FERRER - 05 46 27 43 25  
DIR Atlantique : Sylvie BONSON - 05 57 81 65 13

**RN 150 – Réparation de l'assainissement de la bretelle vers RN 137 en direction de Cognac du 11 au 15 octobre 2010**

**Situation des travaux**



**RN 150 – Réparation de l'assainissement de la bretelle vers RN 137 en direction de Cognac du 11 au 15 octobre 2010**  
**Déviations**

